




/Safety Information



Entfernung Betriebsstraße zwischen RGS 2 und Position 121

Mit Abschluss der Sanierungsarbeiten im Vorfeld 1 wurde die Rollbereichsstraße zwischen dem RGS2-Gebäude und der Position 121 aus betrieblichen Gründen wegen häufigen LFZ-Behinderungen außer Betrieb genommen. Die Bereiche bei der RGS2 sowie die Tankstelle im südlichen Bereich bleiben weiterhin uneingeschränkt benutzbar:



Achtung: Die Markierung der alten Rollbereichsstraße Pos.121 →RGS2 ist vollständig entfernt. Bei der RGS 2-Süd sind temporär Blastfences aufgestellt. Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich in den Rollweg gelangen!

Befahren Sie die Tankstelle südlich der RGS2 nur zum Betanken, nicht als alternative Fahrtroute!

Melden Sie Risiken und Gefahren an Airport Safety! Helfen Sie uns die Flugbetriebssicherheit auf einem hohen Niveau zu halten.



Airport Safety
safety@munich-airport.de
 Tel. +49 (89) 975 21455