



Flughafen München GmbH | Postfach 23 17 55 | 85326 München

Verteiler T1-System

English version below

AVPRP Airside Planning, airside.planning@munich-airport.de

17. Jun. 2024

Mitteilung 2024-007

Information zu Bau- und Sondermaßnahmen auf den Flugbetriebsflächen

Lage: Rollgasse E1

Betrifft: Flächensanierung – Bauabschnitt Mitte [Bauphase 2]

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie darüber informieren, dass die zweite Bauphase [**Bauabschnitt Mitte**] der Flächensanierung auf der Rollgasse E1 bereits früher beginnen wird.

Der Bauabschnitt wird vom 24. Juni 2024 bis vssl. 05. August 2024 durchgeführt.

In diesem Zeitraum stehen folgende Ressourcen nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung:

Rollgassen

- Die Rollgassen E1 Centerline sowie E1 Blueline sind zwischen den Rollgassen C4 und C5 gesperrt. Die Orangeline bleibt in beide Richtungen uneingeschränkt nutzbar [MAX SPAN 36m].
- Die Rollgasse C5 östlich des ENTRY S6 wird auf ICAO Größenklasse C [MAX SPAN 36m] eingeschränkt.

Abstellpositionen

- Die Positionen 115 bis 121 werden auf MAX SPAN 36m eingeschränkt.
- Die Position 121 steht voraussichtlich ab dem 16.07.2024 aufgrund von weiteren Bauarbeiten im Positionsbereich nicht mehr zur Verfügung.

Betriebsstraßen

- Die aktuell gesperrte Rollbereichsstraße über E1 zwischen der RGS 2 und Halle C-West wird wieder in Betrieb genommen. **Fahren Sie besonders achtsam über die Rollbereichsstraße, da die Sicht von der RGS 2 in Richtung E1 durch den Schubstrahlschutzzaun eingeschränkt ist.**

**Information zu Bau- und Sondermaßnahmen auf den
Flugbetriebsflächen**

Mitteilung 2024-007

Flächensanierung – Bauabschnitt Mitte (Bauphase 2)

**Information about construction works or special measures on
the movement area**

Letter 2024-007

Pavement refurbishment – Section Middle (Construction phase 2)

Achten Sie auf Pushback-Vorgänge nördlich der Rollbereichsstraße. Auf der E1 Orangeline findet Rollverkehr statt! Halten Sie bei Bedarf nochmal an, bevor Sie aus dem Sichtschatten des Schubstrahlschutzzaunes herausfahren und die Orangeline überqueren.

- Die südliche Rollbereichsstraße zwischen der Tankstelle sowie der Position 121 kann ebenfalls von eingeschränkter Sicht betroffen sein.
- Die Betriebsstraße entlang der Ostseite der RGS 2 ist gesperrt.

Die genaue Lage der Arbeitsstelle entnehmen Sie bitte dem Anhang. Bitte informieren Sie Ihre betroffenen Mitarbeitenden sowie Nachunternehmer, die in diesem Bereich tätig sind, über diese Maßnahme.

Mit freundlichen Grüßen


i. A.

Krisztian Jaczina
Airside Planning [AVPRP]

Information about construction works or special measures on the movement area
Letter 2024-007
Affects: Pavement refurbishment – Section Middle [Construction phase 2]



17. Jun. 2024

Letter 2024-007

Information about construction works or special measures on the movement area

Location: Taxilane E1

Affects: Pavement refurbishment – Section Middle [Construction phase 2]

Dear Sir or Madam,

we would like to inform you that the second construction phase [“Section Middle”] of the surface refurbishment on Taxilane E1 will begin earlier. The construction phase will be carried out **from June 24th to approx. 05th August 2024**. During this period, the following resources will be closed or restricted:

Taxilanes

- Taxilanes E1 Centerline and E1 Blueline are closed between C4 and C5. The Orangeline remains fully usable in both directions [MAX SPAN 36m].
- Taxiway C5 east of ENTRY S6 will be restricted to ICAO code letter C [MAX SPAN 36m].

Aircraft stands

- Aircraft stands 115 to 121 will be restricted to MAX SPAN 36m.
- Aircraft stand 121 will no longer be available from approx. 16th July, 2024 due to further construction works.

Service roads

- The currently closed service road through E1 between the buildings RGS 2 and C-West will be reopened. Take particular care when driving along this service road, as the view might be restricted by the blast fences. Watch out for pushback operations north of the service road. Taxiing aircraft is to be expected on the active Taxilane E1 Orange: if necessary, stop again before driving out of the shadow of the blast fence and crossing the taxilane.
- The southern service road between the petrol station and aircraft stand 121 may also be affected by restricted sight.
- The service road along the east side of RGS 2 is closed.

Please inform your employees as well as subcontractors working in this area about this notification.

**Information zu Bau- und Sondermaßnahmen auf den
Flugbetriebsflächen**

Mitteilung 2024-007

Flächensanierung – Bauabschnitt Mitte (Bauphase 2)

**Information about construction works or special measures on
the movement area**

Letter 2024-007

Pavement refurbishment – Section Middle (Construction phase 2)

Kind regards



Krisztian Jaczina

Airside Planning (AVPRP)

Information zu Bau- und Sondermaßnahmen auf den Flugbetriebsflächen

Flughafen München GmbH | Postfach 23 17 55 | 85326 München
Flächensanierung – Bauabschnitt Mitte (Bauphase 2)

Mitteilung 2024-007

Information about construction works or special measures on the movement area

Letter 2024-007

Pavement refurbishment – Section Middle (Construction phase 2)

Anhang 1: Übersicht Baumaßnahme / Attachment 1: Overview Construction Works



Legende



Baustellenbereich / area
construction works

Flughafen München GmbH | Postfach 23 17 55 | 85326 München | Telefon +49 89 975 00 | Telefax +49 89 975 579 06
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Staatsminister Albert Füracker | Vorsitzender der Geschäftsführung und Arbeitsdirektor: Jost Lammers
Geschäftsführung Finanzen und Infrastruktur: Nathalie Leroy | Geschäftsführung Commercial und Security: Jan Henrik Andersson
Handelsregister: RG München, HR Nr. B-5448 | Sitz der Gesellschaft: München | Gerichtsstand: München
Bankverbindung: Bayerische Landesbank | IBAN DE24 7005 0000 0000 0475 06 | BIC BYLADEMM

Information zu Bau- und Sondermaßnahmen auf den Flugbetriebsflächen

Flughafen München GmbH | Postfach 23 17 55 | 85326 München
Flächensanierung – Bauabschnitt Mitte (Bauphase 2)


Mitteilung 2024-007

Information about construction works or special measures on the movement area

Letter 2024-007

Pavement refurbishment – Section Middle (Construction phase 2)

Anhang 2: Übersicht Vorfeld 1 / Attachment 2: Overview Apron 1



Information zu Bau- und Sondermaßnahmen auf den Flugbetriebsflächen

Flughafen München GmbH | Postfach 23 17 55 | 85326 München
Flächensanierung – Bauabschnitt Mitte [Bauphase 2]

Mitteilung 2024-007

Information about construction works or special measures on the movement area

Letter 2024-007

Pavement refurbishment – Section Middle [Construction phase 2]

Anhang 3: Sichteinschränkung durch Schubstrahlschutzzaun / Attachment 3: Limited sight due to blast fences

